



**Magiczny
Kraków**

Dym nad hutą ArcelorMittal

2017-06-27

We wtorek 27 czerwca o godz. 11.18 podczas zalewania tzw. „surówki” nastąpił wyrzut płomienia i spalin poza obrys konwertora nr 2 wewnątrz hali stalowni konwertorowej - informuje zespół ochrony środowiska ArcelorMittal Poland SA w Krakowie.

„Powstało duże zadymienie na hali produkcyjnej. Spowodowało to swobodne unoszenie się wyemitowanego pyłu do atmosfery poprzez szyby wentylacyjne hali, znajdujące się na dachu. Ze względu na ograniczone wymiary szybów wentylacyjnych, zapyłone powietrze wydostawało się z tego miejsca przez okres około 20 minut, co skutkowało lekko rdzawym kolorem smugi znajdującej się ponad dachem hali. Obsługa natychmiast postawiła konwertor do pionu, w celu odciągnięcia spalin poprzez okap oraz odpylnię. Proces zalewania konwertora został natychmiast wstrzymany” – czytamy w komunikacie przesłanym przez zespół ochrony środowiska ArcelorMittal Poland SA w Krakowie.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa skontaktowało się w tej sprawie z zespołem ochrony środowiska ArcelorMittal Poland SA, którego pracownicy potwierdzili emisję pyłów ze stalowni. Przyczyny zdarzenia są wyjaśniane.