



Renowacja czerpni powietrza w Nowej Hucie

2020-04-23

W ramach realizowanego zadania „Spotkajmy się na podwórku” Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczął prace renowacyjne czerpni powietrza - wywietrzników schronów zlokalizowanych na os. Centrum A oraz na os. Centrum B w Nowej Hucie.

W ramach prac przygotowawczych dla zadania „Spotkajmy się na podwórku” organizowane były kilkakrotnie konsultacje społeczne. Prace renowacyjne są prowadzone na podstawie pozwolenia konserwatorskiego wydanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Teren objęty pracami wpisany jest do rejestru zabytków.

Zakres prac obejmuje także renowację trzech wywietrzników schronów: dwóch na os. Centrum A oraz jednego na os. Centrum B. Program prac konserwatorskich został sporządzony przez dyplomowanego artystę plastyka, konserwatora dzieł sztuki.

W zakresie prac dokonano przeglądu wywietrzników i oceny ich stanu. Na tej podstawie przygotowano ogólne założenia konserwatorskie, które obejmowały m.in.: rozbiórkę i **odbudowę w pierwotnym kształcie** nakryw z oryginalnego materiału (żelbet). Ściany i słupki, będące w zadowalającym stanie, poddane będą konserwacji wraz z zabezpieczaniem ich fundamentów. Zalecono mechaniczne i chemiczne oczyszczenie, a po jego wykonaniu uzupełnienie ewentualnych ubytków, które będą scalone kolorystycznie z oryginalnymi elementami.

- Tego rodzaju działania są dopuszczalne i zgodne z doktryną konserwatorską, w przypadkach kiedy niezadowalający stan techniczny uniemożliwia bezpośredni remont danego elementu. Wymianie podlega wtedy część substancji zabytkowej, z powtórzeniem pierwotnej formy i wykorzystaniem tego samego materiału. Jest to powszechna praktyka w restauracji elementów i obiektów zabytkowych – nie tylko w kontekście niewielkich form, ale także całych budowli – mówi Jerzy Zbiegień, Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie.

- Przed przystąpieniem do prac, w ramach sporządzanego przez dyplomowanego artystę plastyka i konserwatora dzieł sztuki programu założeń konserwatorskich, dokonano przeglądu wywietrzników i skontrolowano ich stan. Według jego oceny zasadna była wymiana nakryw z jednoczesnym zabezpieczeniem słupków i fundamentów – dodaje Zbiegień.