



Al. 29 Listopada - stan prac przy wiadukcie kolejowym

2021-08-03

Za nami ciężki weekend na alei 29 Listopada. W trakcie nocnych prac pod wiaduktem kolejowym robotnicy natrafili na niezewidencjonowaną na mapach infrastrukturę podziemną. Usunięcie jej wymagało użycia specjalistycznego sprzętu. Spowodowało to konieczność zamknięcia przejazdu przez całą sobotę aż do niedzieli do południa.

Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, w trakcie prac przy obniżeniu poziomu jezdni natrafiono m.in. na betonową komorę, płyty betonowe i elementy okablowania. Przez cały czas trwania nieprzewidzianych utrudnień zachowany był korytarz dla pieszych i rowerzystów.

ZIM za zaistniałą sytuację, której nie dało się przewidzieć, przeprasza mieszkańców i kierowców.

Obecnie, jak widać na zdjęciach, jezdnia al. 29 Listopada została już obniżona, położono na niej nawierzchnię asfaltową. Okazuje się także jedno z przęseł nowego wiaduktu kolejowego.